

## III - Maintenance

**Nom :** Jaumard

**Prénom :** erwann

**Date de réponse :** 2014-04-11 18:37:11

**Date :** 11/04/2014

**Heure d'arrivée :** 16:15

### Référence client

**Site :** Domaine Les 2 Moulins

### Checklist

**Niveau batterie :** Oui

: RAS

**Test des périphériques :** Oui

: RAS

**Prises de vues :** Oui

: RAS

**Nettoyage objectif :** Non

**Test de transmission :** Oui

: RAS

**Affichage(s) dissuasif(s) :** Oui

: RAS

**Cloture périmétrique :** Oui

: RAS

**Compte rendu intervention :** cam chantier 1 sur béton grue (visuel vers la butte de terre - new bâtiment en construction avec mur au dessus de la cam) déplacée côté droit en direction du bâtiment D.

**Présence client :** Non

### Validation

**Heure de départ :** 18:38

**Technicien :** E.Jaumard

**Signature technicien :**

Thierry

