

ADENA

BON D'INTERVENTION TECHNIQUE

DATE: 15-03-2013 HEURE D'ARRIVÉE 11h10 HEURE DE DÉPART 11h30

TECHNICIEN: Sébastien Nom et N° Responsable Kevin FOURNIER

N° TRANSMETTEUR: 52501 PROTECTION: Périmétrie

N° RUE: 21 NOM RUE: Bd Schœssing

CODE POSTAL: 13009 VILLE: MARSEILLE

RÉFÉRENCE MATÉRIEL INSTALLÉ

Centrale XTO1 Carte SIM 02

Périphériques IDEN

Porte ☒ Clés ☒

Petite bâche 7 Moyenne bâche ☒

Grande bâche ☒

DIVERS

PLAN D'INSTALLATION



INTERVENTION EFFECTUÉE

- Récupération, réparation et remise en place du détecteur "entrée cour central" (Pinto tombé dessus le capteur lors du travail des bardouins).
- Programmation pour ouverture du chantier le samedi 16 mars de 8h00 à 16h00

Signature Client

Signature ADENA

ADENA
618 Rue de Toulon - 83330 EVENOS
Tél. 04 83 16 05 76
SARL au capital de 4500 €
Siret: 790 616 379 00018