

ADENA

BON D'INTERVENTION TECHNIQUE

DATE: 30-03-2013

HEURE D'ARRIVÉE 15h43

HEURE DE DÉPART 17h01

TECHNICIEN: Sébastien

Nom et N° Responsable Kevin FOURNIER

N° TRANSMETTEUR: 52501

N° RUE: 21

CODE POSTAL: 13009

PROTECTION: Périmétrique

NOM RUE: Bd Schœsling

VILLE: MARSEILLE

RÉFÉRENCE MATÉRIEL INSTALLÉ

Centrale

Carte SIM

Périphériques

Porte

Clés

Petite bâche

Moyenne
bâche

Grande bâche

DIVERS

PLAN D'INSTALLATION



INTERVENTION EFFECTUÉE

- Audit protection sur détecteurs "couloir bureau" et "couloir vestiaire" reçus à 13h44 par le télésurveilleur (pendant horaire d'ouverture).
- À mon arrivée, le chantier est ouvert. Les détecteurs "couloir bureau" et "couloir vestiaire" ont disparus. Test ponté radio effectué, les détecteurs sont toujours sur le site.
- 16h03 départ de 3 ouvriers (qui ne veulent pas donner leur identité) → prise photo.
- Nouveau test ponté radio → ponté radio des 2 détecteurs.
- Modification d'implantation pour remise sous sécurité des 2 couloirs.
- Départ du site à 17h01.

Signature Client

ADENA

618 Rue de Toulon - 83330 EVIANOS

Tél. 04 83 16 05 76

SARL au capital de 4500 €

Siret 790 616 379 00010