



BON D'INTERVENTION TECHNIQUE

Intervention technique n°: IT/11/10/2013/17:59

Date: 11/10/2013

<u>Délai d'intervention:</u>	<u>Arrivée:</u>	<u>Départ:</u>
-24h	17:59	17:59

<u>Site:</u>	<u>Client:</u>	<u>Matériels:</u>
Domaine Les 2 Moulins Boulevard Antoine Vabre, 13240 Septèmes-les-Vallons	SECTP Les Fontaines de la Duranne 185 av Archimède 13290 AIX EN PROVENCE	Centrale: XTP 002 SIM: 003 DVE: 5 SI: 1

<u>Action effectuée :</u>
Maintenance
Niveau batterie: : Batterie ok Test des périphériques: Périphériques Ok Prise de vue: RAS test de transmission: Transmission Ok Vérification affichages dissuasifs: RAS

Vérification cloture périmétrique: RAS
Pose XT-05 SE 03 CE 48 CE 49 TC 05 Bulle vente Pas de MHS Mes 19H30 21H30 SIM 02 transmetteur 52500 test OK

<u>Technicien</u> : Jaumard Matthieu	<u>Contact</u> : CunatiFelicia
<u>Présence client</u> : Oui	<u>Bon pour accord</u> : Oui

	
<u>Signature technicien</u> :	<u>Signature client</u> :