

III - Maintenance

Nom : Jaumard
Prénom : erwann
Date de réponse : 2014-04-14 12:13:59

Date : 14/04/2014
Heure d'arrivée : 10:54

Référence client

Site : Le Luberon

Checklist

Niveau batterie : Non
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Oui
: RAS
Nettoyage objectif : Oui
: RAS
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : *2 caméras façade droite (côté ruelle - chantier le Luberon) repositionnées, suite passage des façadiers.
*Caméra arrière bâtiment (le Grand Coudoux) repositionnées + protection plastique enlevé après passage des façadiers.
Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 12:10
Technicien : E.Jaumard
Signature technicien :

Thierry
