

III - Maintenance

Nom : Jaumard
Prénom : erwann
Date de réponse : 2014-04-15 13:34:36

Date : 15/04/2014
Heure d'arrivée : 13:00

Référence client

Site : Le Luberon

Checklist

Niveau batterie : Non
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Non
Nettoyage objectif : Oui
: RAS
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : *intempestifs sur caméras situées dans la ruelle dû à enlèvement de l'échafaudage par les façadiers - je suis passé hier pour une vérification + prise photo RAS - suite à mon passage ce jour: redirigé les 2 caméras.
*à la demande du client pour les façadiers, déplacement de la centrale sur le balcon du haut.

Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 13:36
Technicien : E.Jaumard
Signature technicien :

Thierry
