

III - Maintenance

Nom : Jaumard
Prénom : Matthieu
Date de réponse : 2014-04-11 11:14:52

Date : 07/04/2014
Heure d'arrivée : 13:12

Référence client

Site : Le Grand Coudoux

Checklist

Niveau batterie : Oui
: RAS
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Oui
: RAS
Nettoyage objectif : Oui
: RAS
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : modification emplacement caméra poteau bois
pose sur entrée bâtiment
Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 14:20
Technicien : E.Jaumard
Signature technicien :

