

## **III - Maintenance**

Nom : Jaumard Prénom : erwann

Date de réponse : 2014-04-28 08:48:29

**Date**: 28/04/2014 **Heure d'arrivée**: 08:29

## Référence client

Site: ADENA

## Checklist

Niveau batterie: Oui

: RAS

Test des périphériques : Oui

: RAS

Prises de vues : Non Nettoyage objectif : Non Test de transmission : Non Affichage(s) dissuasif(s) : Oui

: RAS

Cloture périmétrique : Oui

: RAS

Compte rendu intervention: Chantier Le Club Seniors / Marseille

\*passage sur site suite intempestifs sur caméra base vie, ce weekend.

Présence client : Non

## **Validation**

Heure de départ : 08:50 Technicien : E.Jaumard Signature technicien :