

III - Maintenance

Nom : Jaumard
Prénom : erwann
Date de réponse : 2014-04-14 09:55:46

Date : 14/04/2014
Heure d'arrivée : 08:30

Référence client

Site : Cap Timone

Checklist

Niveau batterie : Non
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Non
Nettoyage objectif : Oui
: RAS
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : *Caméra arrière grue déplacée sur plot béton grue pour une meilleure protection.
*A la demande du chef de chantier > suite au départ des algecos > caméra située sur celle ci déplacée sur l'arbre. Test periphe ok

Accord client

Présence client : Oui
Contact **Nom** :
 Prénom :
 Profession :

Bon pour accord : Oui
Signature client :



Validation

Heure de départ : 09:55

Technicien : E.Jaumard

Signature technicien :

Thierry
