

III - Maintenance

Nom : Jaumard
Prénom : erwann
Date de réponse : 2014-04-10 16:18:39

Date : 10/04/2014
Heure d'arrivée : 13:30

Référence client

Site : Cap Timone

Checklist

Niveau batterie : Oui
: RAS
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Oui
: RAS
Nettoyage objectif : Non
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : cam sur plot béton (grue) déplacée sur la gauche suite livraison d'une grosse palette de plaques de polystyrène.
Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 14:52
Technicien : E.Jaumard
Signature technicien :

Thierry
