



III - Maintenance

Nom : Papet
Prénom : Thierry
Date de réponse : 2014-05-07 10:51:33

Date : 07/05/2014
Heure d'arrivée : 10:34

Référence client

Site : Le Moulin des Oliviers

Checklist

Niveau batterie : Non
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Non
Nettoyage objectif : Oui
: RAS
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Non
Compte rendu intervention : *petite panneau dissuasion ADENA collée sur porte hall d'entrée
Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 10:52
Technicien : E.Jaumard
Signature technicien :

Thierry