

III - Maintenance

Nom : Papet
Prénom : Thierry
Date de réponse : 2014-05-14 12:34:15

Date : 14/05/2014
Heure d'arrivée : 11:15

Référence client

Site : Domaine d Hippone

Checklist

Niveau batterie : Oui
: RAS
Test des périphériques : Oui
: RAS
Prises de vues : Oui
: RAS
Nettoyage objectif : Non
Test de transmission : Oui
: RAS
Affichage(s) dissuasif(s) : Oui
: RAS
Cloture périmétrique : Oui
: RAS
Compte rendu intervention : *rajout d'une caméra sur l'arrière du bâtiment CE112 + test
Présence client : Non

Validation

Heure de départ : 12:32
Technicien : T.Papet
Signature technicien :

